

GRUPO.....  
**TRADIMAQ**  
**BOLETIM MANUTENÇÃO**



BM 0016 / 14

08/09/14

DOCUMENTOS RELACIONADOS:

BOLETIM NACCO LJ0001 DE 07/11/13

**Leitura obrigatória:** Gerentes e Gestores de Manutenção, Operação, Assistência Técnica, Máquinas e Seminovos.

**Sensibilização obrigatória:** Equipe de Manutenção, Equipe de Vendas de Máquinas e Equipe de Vendas de Peças

**O líder imediato deve realizar a sensibilização da sua equipe e enviar o formulário de Registro de Execução de Sensibilização ao RH – Matriz.**

**Divulgação do documento:** Envio por e-mail / divulgação no quadro de aviso das áreas de manutenção, pelos responsáveis.

## **POSSÍVEL COLISÃO DA TORRE COM O GARFO ENQUANTO POSICIONADO SOBRE O PROTETOR DO OPERADOR**

**MODELOS AFETADOS:**

**GP18 LX, GP050 LX – TODOS**

**GP040 - 70 VX – QUE POSSUEM GARFO ACIMA DE 54” (1.300mm)**

As empilhadeiras Yale são transportadas da fábrica para o seu destino com os garfos fixados na parte superior do protetor do operador (cabine), como meio de facilitar o transporte.

Nos procedimentos carregamento / descarregamento ou movimentação do equipamento é importante atentar para a inclinação da torre, pois haverá a colisão desta com o garfo quando inclinada para trás.

Com objetivo de evitar possíveis avarias de manuseio do equipamento, faz-se necessário que os garfos sejam removidos da parte superior do protetor do operador, antes de inclinar a torre para trás e elevar a mesma.

**ATENÇÃO:** A inclinação da torre para trás sem a observância deste cuidado, ou a devida remoção dos garfos, causará danos entre as partes, conforme foto abaixo.



Este boletim é apenas informativo.

### Reembolso em Garantia

A informação contida neste boletim é somente informativa e não deve ser considerada para reembolso em garantia sem que uma falha ocorra no período de garantia.

**ATENÇÃO E FOCO  
RECEITA DE SUCESSO!**